

Ciudad de México, a 30 de agosto de 2022

**CLIENTE:** TOLTECAS #166, Col. CAROLA, ALCALDÍA ALVARO OBREGON  
**ASUNTO:** REPORTE DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL  
ELEVADOR C (ELEVADOR DE CARGA)  
**ATENCIÓN:** COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA

Por medio de la presente le envié el reporte de los trabajos que se están realizando en el elevador c (carga).

El lunes 29 de agosto ya se empezó a trabajar en el elevador de carga y también ya se terminó de armar y conectar el tablero nuevo ya con todos sus componentes que requiere para el funcionamiento del elevador, en esta semana los trabajos que se van a realizar es localización de las líneas y señales que requerimos para conectarlas en el tablero nuevo y también la localización y medición de las líneas de la máquina del elevador,

Conforme avancen los trabajos a realizar se les va a ir informando por medio de un reporte con fotos.

Sin más por el momento quedo a sus completas órdenes para cualquier duda, aclaración o comentario.

**ATENTAMENTE**

**JOSE ULISES HUERTA MACIAS  
GERENTE GENERAL**



